

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 23
«Кораблик»
муниципального образования
городской округ Симферополь
Республики Крым**

г. Симферополь, ул. Святителя Гурия, здание 10

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

2022

Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №23

«Кораблик» г. Симферополь

Н.А. Шмакова

15 * января 2023г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь РК

1.2. Адрес объекта: 295050, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Святителя Гурия, здание 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью - 4588 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 12124 кв.м.

1.4. Год постройки зданий - 2021, последнего капитального ремонта - 2021

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2028, капитального - 31.12.2040

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополь)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295050, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Святителя Гурия, здание 10

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г.Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 260 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту: автобусы № 1, 4, 12а, 50, 62, 67, 81, 89, 98, 99, троллейбусы № 16, 17, следующие до остановки «180-й массив». Далее двигаться по тротуару вдоль ул. Киевской до пересечения с ул. Никанорова, повернуть направо и двигаться по тротуару до пересечения с ул. Ростовской. По пешеходному переходу перейти к ул. Куйбышева и по тротуару пройти 500 м., перейти на другую сторону дороги и направится к детскому учреждению № 23 «Кораблик».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1500 м.

3.2.2 время движения (пешком): 15-18 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (бордюры, лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С), ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У), ВНД (Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С), ВНД (Г), ДП-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, О, К, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), опорно - двигательного аппарата (О), умственного развития (У) и передвигающимся на креслах - колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309, на объекте предусмотрено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также работниками организации оказывается помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Территория Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым имеет ограждение. Вход на территорию осуществляется через железную калитку со встроенным домофоном. У входа имеется информация о наименовании и часов работы учреждения, однако для инвалидов по зрению доступная информация отсутствует.

Поверхность прилегающей территории ровная, покрыта асфальтобетонным покрытием. Поверхность игровых площадок посыпана мытым отсевом морского песка. Отсутствуют пандусы бордюрные в местах пересечения пешеходных и транспортных путей (входы на спортивную площадку и игровую площадку напротив спортивной). Кроме этого, у входов в беседки имеются перепады высот над уровнем пешеходной поверхности в виде ступеней высотой 0,35 м., не обустроенные пандусами. Рекомендуется поверхности игровых площадок покрыть ударопоглощающим настилом, обустроить пандусами входы в беседки и пандусами бордюрными места пересечения пешеходных и транспортных путей.

На прилегающей территории отсутствует информация о пути движения к доступным входам в здание. Для своевременного ориентирования, на пешеходном пути по ходу движения с правой стороны рекомендуется установить информационный стенд (мнемосхему) с информацией о наименовании объекта, схемой плана территории и путей

движения к входам в здание. Для инвалидов по зрению вышеуказанная информация должна быть выполнена на контрастном фоне рельефно - линейным шрифтом и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния размещается на высоте не менее 1,4 и не более 1,7 м от уровня поверхности пешеходного пути, а для инвалидов по зрению от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

В здании имеются четыре входа, а именно, по два входа в правом и левом крыле, из которых два обустроены входными площадками с перепадами высот 0,015 и 0,05 м, а два лестничными маршами, вдоль которых установлены двусторонние ограждения с двухуровневыми поручнями. В правом крыле здания организованы два входа для инвалидов. У главного входа в здание имеется табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов по зрению. Для инвалидов по зрению имеются предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничным маршем и входными дверьми. Для инвалидов - колясочников лестничный марш обустроен вертикальной подъёмной платформой, перед которой в доступном месте расположена кнопка вызова для оказания помощи в перемещении. У второго входа в здание (правое крыло) в доступном месте имеется кнопка вызова, которая не обозначена знаком - пиктограммой «Инвалид» со стилизованным изображением звонка в углу таблички.

На объекте предусмотрены визуальные средства информирования (таблички о наименовании помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг. Информация выполнена на контрастном фоне и с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Однако информация предусмотрена не в полном объёме. Отсутствует информация о размещении целевых зон в здании. Также отсутствует доступная информация для инвалидов по зрению.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для МГН. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Однако пути эвакуации не обозначены специальными указателями и символами. Также в здании отсутствуют планы путей эвакуации. Кроме этого, на эвакуационных лестницах отсутствует контрастная маркировка ступеней и поручней. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных для маломобильных групп населения должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в виде одной или нескольких противоскользких полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. Поручни лестниц на путях эвакуации в зданиях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счёт применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Полотно двери на путях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70%) относительно цвета стены. В общественных зданиях следует обеспечивать освещенность не менее 100 лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинках санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах и в пожаробезопасных зонах. На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение.

Помещения целевых зон имеют габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для перемещения в них инвалидов на креслах - колясках.

Для инвалидов с умственными нарушениями предусмотреть размещение понятной для усвоения информации.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть наличие звукоусиливающей индукционной системы индивидуального и коллективного

пользования, либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле - коляске, у входов в здание рекомендуется выровнять дверные пороги в уровень с полом, а при необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы внутри здания шириной в свету не менее 0,90 м. На объекте входные двери (у входов в здание и внутри здания) имеют отрегулированные доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. В правом крыле здания находится пассажирский лифт, габариты кабинки которого соответствуют свободному размещению инвалидов - колясочников (ширина дверного проёма 0,90м). Лифт оборудован устройством визуального отображения номера этажа.

Для инвалидов с нарушениями зрения у входа на территорию рекомендуется предусмотреть информацию о наименовании и часов работы учреждения. Внутри здания перед входами в помещения рекомендуется предусмотреть таблички о функциональных назначениях помещений с указанием их названий. Таблички с вышеуказанной информацией, выполняются в рельефно - плоском формате и дублируются шрифтом Брайля, и размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Также, для самостоятельного ориентирования инвалидов по зрению внутри здания, рекомендуется предусмотреть мнемосхемы со схематичными планами этажей и местами расположения целевых зон.

В здании на первом этаже имеется санитарно-гигиеническое помещения для инвалидов, размеры которого соответствуют свободному размещению инвалидов-колясочников. Однако опорные поручни расположены близко к унитазу, что не оставляет рядом с унитазом достаточного свободного пространства для кресла-коляски. В групповых блоках, в санитарно-гигиенических помещениях кабинки для детей инвалидов не предусмотрены. В дошкольных образовательных организациях следует предусматривать специально оборудованные доступные кабины для детей инвалидов. Кабины должны иметь размеры в зависимости от размещения оборудования (с центральным расположением унитаза - 2,20x2,25 м; с правым или левым расположением унитаза - 1,7x2,20 м.), при реконструкции 1,5x1,5 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла - коляски (при реконструкции 0,75 м), а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусмотреть стационарные и откидные опорные поручни. Для инвалидов - колясочников раковины должны находиться на высоте не более 0,80-0,85 м. над уровнем пола, ширина и высота проёма для ног должна быть не менее 0,75 м, а глубина - не менее 0,5 м. В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять имеющие опору для спины унитазы: высотой - 0,45-0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной - 0,7 м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м. В дверях доступных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индексации «занято/свободно». У входа в доступное помещение предусматривается знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов на креслах-колясках. Доступные и универсальные кабины в уборных должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и

сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020), утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст, Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 г. № 1203-ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями) -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с общественными организациями инвалидов - не имеется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru _____ 2023 заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. _____

(фамилия и инициалы, подпись)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "19" января 2023 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от "25" января 2023 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации от 25.01.2023 г.



Приложение А.3
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ № 23
«Кораблик» г. Симферополь
Н.А. Шмакова
"18" января 2023г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь РК
- 1.2. Адрес объекта: 295050, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Святителя Гурия, здание 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью - 4588 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 12124 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания - 2021, последнего капитального ремонта - 2021
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2028, капитального - 31.12.2040
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - , согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополь)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295050, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Святителя Гурия, здание 10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г.Симферополь, бул. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) : образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность: 260 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: автобусы № 1, 4, 12а, 50, 62, 67, 81, 89, 98, 99, троллейбусы № 16, 17, следующие до остановки «180-й массив». Далее двигаться по тротуару вдоль ул. Киевской до пересечения с ул. Никанорова, повернуть направо и двигаться по тротуару до пересечения с ул. Ростовской. По пешеходному переходу перейти к ул. Куйбышева и по тротуару пройти 500 м., перейти на другую сторону дороги и направится к детскому учреждению № 23 «Кораблик».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы):

нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1500 м.

3.2.2 время движения (пешком): 15-18 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать): есть (бордюры, лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*


№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.1. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСП
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонты, ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Согласовано  заведующий МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополь
Шмакова Н.А, тел. +7 978 707 81 30
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №23

«Кораблик» г. Симферополя

Н.А. Шмакова

"25" января 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь РК

1.2. Адрес объекта: 295050, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Святителя Гурия, здание 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью - 4588 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - 12124 кв. м.

1.4. Год постройки зданий - 2021, последнего капитального ремонта - 2021

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2028, капитального - 31.12.2040

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополь)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295050, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Святителя Гурия, здание 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: автобусы № 1, 4, 12а, 50, 62, 67, 81, 89, 98, 99, троллейбусы № 16, 17, следующие до остановки «180-й массив». Далее двигаться по тротуару вдоль ул. Киевской до пересечения с ул. Никанорова, повернуть направо и двигаться по тротуару до пересечения с ул. Ростовской. По пешеходному переходу перейти к ул. Куйбышева и по тротуару пройти 500 м., перейти на другую сторону дороги и направится к детскому учреждению № 23 «Кораблик».

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 1500 м

3.2.2 время движения (пешком): 15-18 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): есть (бордюры, лестница)

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, О, У), ВНД (К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О, С), ДУ (К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У), ВНД (Г, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С), ВНД (Г), ДП-И (К, О, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С), ДЧ-И (Г, О, К, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К, О, С), ДЧ-И (Г, У)

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан временно не доступным для категорий инвалидов с нарушениями зрения (С), доступным частично для категорий инвалидов с нарушениями слуха (Г), опорно - двигательного аппарата (О), умственного развития (У) и передвигающимся на креслах - колясках (К).

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и п. 4 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309, на объекте предусмотрено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, а также работниками организации оказывается помощь инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Территория Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 23 «Кораблик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым имеет ограждение. Вход на территорию осуществляется через железную калитку со встроенным домофоном. У входа имеется информация о наименовании и часов работы учреждения, однако для инвалидов по зрению доступная информация отсутствует.

Поверхность прилегающей территории ровная, покрыта асфальтобетонным покрытием. Поверхность игровых площадок посыпана мытым отсевом морского песка. Отсутствуют пандусы бордюрные в местах пересечения пешеходных и транспортных путей (входы на спортивную площадку и игровую площадку напротив спортивной). Кроме этого, у входов в беседки имеются перепады высот над уровнем пешеходной поверхности в виде ступеней высотой 0,35 м., не обустроенные пандусами. Рекомендуется поверхности игровых площадок покрыть ударопоглощающим настилом, обустроить пандусами входы в беседки и пандусами бордюрными места пересечения пешеходных и транспортных путей.

На прилегающей территории отсутствует информация о пути движения к доступным входам в здание. Для своевременного ориентирования, на пешеходном пути по ходу движения с правой стороны рекомендуется установить информационный стенд (мнемосхему) с информацией о наименовании объекта, схемой плана территории и путей движения к входам в здание. Для инвалидов по зрению вышеуказанная информация должна быть выполнена на контрастном фоне рельефно - линейным шрифтом и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния размещается на высоте не менее 1,4 и не более 1,7 м от уровня поверхности пешеходного пути, а для инвалидов по зрению от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

В здании имеются четыре входа, а именно, по два входа в правом и левом крыле, из которых два обустроены входными площадками с перепадами высот 0,015 и 0,05 м, а два лестничными маршами, вдоль которых установлены двусторонние ограждения с двухуровневыми поручнями. В правом крыле здания организованы два входа для инвалидов. У главного входа в здание имеется табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов по зрению. Для инвалидов по зрению имеются предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничным маршем и входными дверьми. Для инвалидов - колясочников лестничный марш обустроен вертикальной подъёмной платформой, перед которой в доступном месте расположена кнопка вызова для оказания помощи в перемещении. У второго входа в здание (правое крыло) в доступном месте имеется кнопка вызова, которая не обозначена знаком -

пиктограммой «Инвалид» со стилизованным изображением звонка в углу таблички.

На объекте предусмотрены визуальные средства информирования (таблички о наименовании помещений), позволяющие идентифицировать места получения услуг. Информация выполнена на контрастном фоне и с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Однако информация предусмотрена не в полном объеме. Отсутствует информация о размещении целевых зон в здании. Также отсутствует доступная информация для инвалидов по зрению.

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для МГН. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Однако пути эвакуации не обозначены специальными указателями и символами. Также в здании отсутствуют планы путей эвакуации. Кроме этого, на эвакуационных лестницах отсутствует контрастная маркировка ступеней и поручней. На проступях верхней и нижней ступеней каждого марша эвакуационных лестниц в общественных и производственных зданиях и сооружениях, доступных для маломобильных групп населения должны быть нанесены контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в виде одной или нескольких противоскользких полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Поручни лестниц на путях эвакуации в зданиях должны контрастировать с окружающей средой. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счёт применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки. Полотно двери на путях эвакуации должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70%) относительно цвета стены. В общественных зданиях следует обеспечивать освещенность не менее 100 лк на входных площадках, доступных для МГН, в универсальных кабинках санузлов и душевых, на путях эвакуации, на открытых лестницах, пандусах и в пожаробезопасных зонах. На путях эвакуации предусмотрено аварийное освещение.

Помещения целевых зон имеют габариты, которые предусматривают свободную зону диаметром 1,4 м для перемещения в них инвалидов на креслах - колясках.

Для инвалидов с умственными нарушениями предусмотреть размещение понятной для усвоения информации.

Для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется предусмотреть наличие звукоусиливающей индукционной системы индивидуального и коллективного пользования, либо организовать услугу по сурдопереводу.

Для инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле - коляске, у входов в здание рекомендуется выровнять дверные пороги в уровень с полом, а при необходимости устройства порогов их высота не должна превышать 0,014 м, а для инвалидов - колясочников, также расширить дверные проёмы внутри здания шириной в свету не менее 0,90 м. На объекте входные двери (у входов в здание и внутри здания) имеют отрегулированные доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 секунд. В правом крыле здания находится пассажирский лифт, габариты кабинки которого соответствуют свободному размещению инвалидов - колясочников (ширина дверного проёма 0,90 м). Лифт оборудован устройством визуального отображения номера этажа.

Для инвалидов с нарушениями зрения у входа на территорию рекомендуется предусмотреть информацию о наименовании и часов работы учреждения. Внутри здания перед входами в помещения рекомендуется предусмотреть таблички о функциональных назначениях помещений с указанием их названий. Таблички с вышеуказанной информацией, выполняются в рельефно - плоском формате и дублируются шрифтом Брайля, и размещаются рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6

м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. Также, для самостоятельного ориентирования инвалидов по зрению внутри здания, рекомендуется предусмотреть мнемосхемы со схематичными планами этажей и местами расположения целевых зон.

В здании на первом этаже имеется санитарно-гигиеническое помещения для инвалидов, размеры которого соответствуют свободному размещению инвалидов-колясочников. Однако опорные поручни расположены близко к унитазу, что не оставляет рядом с унитазом достаточного свободного пространства для кресла-коляски. В групповых блоках, в санитарно-гигиенических помещениях кабинки для детей инвалидов не предусмотрены. В дошкольных образовательных организациях следует предусматривать специально оборудованные доступные кабины для детей инвалидов. Кабины должны иметь размеры в зависимости от размещения оборудования (с центральным расположением унитаза - 2,20x2,25 м; с правым или левым расположением унитаза - 1,7x2,20 м.), при реконструкции 1,5x1,5 м. В кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла - коляски (при реконструкции 0,75 м), а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусмотреть стационарные и откидные опорные поручни. Для инвалидов - колясочников раковины должны находиться на высоте не более 0,80-0,85 м. над уровнем пола, ширина и высота проёма для ног должна быть не менее 0,75 м, а глубина - не менее 0,5 м. В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять имеющие опору для спины унитазы: высотой - 0,45-0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения), длиной - 0,7 м. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м. В дверях доступных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индексации «занято/свободно». У входа в доступное помещение предусматривается знак доступности санитарно-гигиенического помещения для инвалидов на креслах-колясках. Доступные и универсальные кабины в уборных должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее - СП 59.13330.2020), утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875 - 2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029 - ст, Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261 - 2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772 - ст.; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52131 - 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29.08.2019 № 584 - ст; Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов», утверждённого и введённого в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2020 г.

№ 1203-ст; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный, текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым», утверждённой постановлением администрации города Симферополя от 31.08.2017 № 2977 (с изменениями и дополнениями) -
(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru.

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 3 л.
 2. Входа (входов) в здание на 2 л.
 3. Путей движения в здании на 8 л.
 4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.
 5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.
 6. Системы информации (и связи) на объекте на 8 л.
- Результаты фотофиксации на объекте 66 фото на 12 л.
Позэтажные планы, паспорт - на - л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы:

Заведующий МБДОУ № 23

«Кораблик» г. Симферополь

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Шмакова Н.А.

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе МБДОУ № 23

«Кораблик» г. Симферополь

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Федорук В.И.

Заместитель заведующего по

хозяйственной работе МБДОУ № 23

«Кораблик» г. Симферополь

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Давыдкина Е.Н.

Главный специалист отдела


по вопросам доступности

департамента труда и социальной

защиты населения администрации

города Симферополя

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Киселева Э.В.

Председатель Ассоциации

инвалидов и общественных

организаций инвалидов РК

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Кучмий Д.С.

Управленческое решение согласовано " - " - 20 г. (протокол N -)

Комиссией (название) -

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополя

г. Симферополь, ул. Святителя Гурия, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значи мо для инвали да (категор ия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию:	есть	-	10- 12	Отсутствует информация о наименовании объекта у входа на территорию для инвалидов по зрению.	С	Входы на земельный участок следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте.	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	13 - 19	Отсутствие средств информационной поддержки о путях движения к доступным входам в здание. Отсутствие ударопоглощающего покрытия на игровых площадках. Перепады высоты в виде ступеней 0,35 м. у входов в беседки. Отсутствие	Все Все К, О, С К, О,	Путь следования от входа на территорию к доступным входам в здание обозначить средствами информационной поддержки, в том числе доступными для инвалидов с нарушениями зрения. Ремонт поверхности игровых площадок. Обустройство пандусами. Обустройство	КР, ТСР

					пандусов бордюрных (входы на спортивную и игровую площадку напротив).	С	бордюрными пандусами.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить беспрепятственное передвижение МГН	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (С, К), ДЧ-И (Г, У, О)	-	10-19	КР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На прилегающей территории отсутствует информация о пути движения к доступному входу в здание для инвалидов. Для своевременного ориентирования, на территории объекта рекомендуется предусмотреть указатели направления пути движения к входам в здание. Также для инвалидов с нарушениями зрения рекомендуется на территории объекта на пешеходном пути по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с вышеуказанной информацией и предусмотреть, что информация должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоском - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния для инвалидов по зрению, размещается на высоте от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

I Результаты обследования:

**2. Входа (входов) в здание
МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополя
г. Симферополь, ул. Святителя Гурия, 10**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на пла не	N фото	Содержание	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Содержание	Вид ы рабо т
2.1	Лестница (наружная):	есть		20,24, 28	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный) - вертикальная подъёмная платформа	есть		20	-	-	-	-
2.3	Входные площадки (перед дверьми) - четыре входа	есть		21, 25, 28	Перепады высот входных площадок 0,15 и 0,05 м (два входа) не обустроены пандусами.	К	Обустройство пандусами (съездами) без поручней.	ТР, ТСП
2.4	Двери (входные) - четыре входа	есть		20-22, 26-27, 28	Дверные проёмы шириной в свету по 1,15 и 1,30 м. Ширина рабочих створок двухстворчатых дверей по 0,90 (входы с входными площадками) и 0,77 м. (входы с лестницами). Дверные проёмы имеют пороги высотой 0,03, и 0,05 м.	К К, О	При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки должна быть 0,9 м. Дверные проёмы должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м. Свести к минимуму высоту порогов (0,014 м) или обустроить съездами.	ТР, ТСП
2.5	Тамбур: - два входа	есть		23, 27	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность для всех категорий инвалидов.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ДУ (К), ДЧ-И (С, О)		20-28	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

В здании имеются четыре входа, а именно, по два входа в правом и левом крыле, из которых два входа обустроены входными площадками с перепадами высот 0,015 и 0,05 м, и два входа лестничными маршами с двухуровневыми поручнями. Для инвалидов организованы два входа, расположенные в правом крыле здания. У главного входа в здание имеется табличка о наименовании учреждения, которая не доступна для инвалидов по зрению. Для инвалидов по зрению имеются предупреждающие тактильно - контрастные наземные указатели перед лестничным маршем и входными дверьми. Для инвалидов - колясочников лестничный марш обустроен вертикальной подъемной платформой, перед которой в доступном месте расположена кнопка вызова для оказания помощи инвалидам.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополя

г. Симферополь, ул. Святителя Гурия, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор, фойе	есть		29-32, 35-36, 38	Отсутствие информации о месте расположения целевых зон. Отсутствие информации о наименовании целевых зон для инвалидов по зрению.	Все С	Предусмотреть информацию о месте расположения целевых зон (указатели), в том числе для инвалидов по зрению мнемосхемы. На стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,20 до 1,60 м. предусмотреть информацию о наименовании помещений рельефными знаками с дублированием шрифтом Брайля.	ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		29, 30, 37	Отсутствие контрастной маркировки на краевых ступенях всех лестничных маршей.	С	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (например: желтого цвета).	ТР, ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	<u>Лифт</u> <u>пассажирский</u> (или подъемник)	есть		33, 34	К.О	-	-	-

3.5	Двери внутренние (в том числе в санитарно-гигиенических помещениях)	есть		32, 36, 38-44, 51, 59, 61, 64	Ширина дверных проёмов от 0,80 до 1,30 м, в санитарно-гигиенических помещениях от 0,60 до 0,80 м.	К	Дверные проёмы, доступные для инвалидов на креслах - колясках должны иметь ширину в свету не менее 0,9 м.	КР, ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	29, 30, 32, 37, 56	Отсутствуют планы эвакуации, указатели путей эвакуации, контрастная маркировка на эвакуационных лестницах.	Все	Предусмотреть планы эвакуации, указатели путей эвакуации и контрастную маркировку эвакуационных лестниц.	ТР, ТСП
ОБЩИЕ требования к зоне							Удобное и беспрепятственное передвижение МГН внутри здания	

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (К, О, У), ВНД (Г, С)		29-44, 51, 56, 59, 61, 64	КР, ТР, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Объект оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оповещения о стихийных бедствиях и экстремальных ситуациях, предусматривающей светозвуковые оповещатели для МГН. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Однако отсутствуют планы эвакуации и пути эвакуации не обозначены специальными указателями и символами.

Отсутствует информация для инвалидов по зрению, а именно, мнемосхемы с информацией о месте расположения целевых зон, тактильные таблички о наименовании целевых зон, контрастная маркировка краевых ступеней лестничных маршей.

В правом крыле здания расположен пассажирский лифт с визуальным отображением номера этажа.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополя

г. Симферополь, ул. Святителя Гурья, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (кабинеты заведующей, психолога, логопеда, мед.кабинеты)	есть	-	45-50	Отсутствие специализированного оборудования для слабослышащих.	Г	Наличие системы усиления звука.	ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания (групповые комнаты, спальни, раздевалки, музыкальный зал; -спортивный зал)	Есть	-	53-55, 57-58	Отсутствие специализированного оборудования для слабослышащих.	Г	Наличие системы усиления звука.	ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения объекта	ДЧ-И (С), ВНД (Г), ДП-И (К, О, У)	-	45-50, 53-55, 57-58	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Для инвалидов с нарушениями слуха на объекте отсутствует звукоусиливающая индукционная система для индивидуального и коллективного использования.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополя
г. Симферополь, ул. Святителя Гурия, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		51-52, 59-66	В группах отсутствуют доступные кабинки. Отсутствует тревожная сигнализация.	Все	Доступная туалетная кабинка в санитарно-гигиеническом помещении должна быть шириной - 1,65 м, глубиной - 2,20 м, ширина двери 0,90 м., пороги высотой не более 0,014 м, в которой следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений, унитазы имеющие опору для спины, пространство рядом с унитазом шириной не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, крючки для одежды, костылей и тростей. Доступная кабинка должна быть оборудована	ТР, ТСР

							системой тревожной сигнализации.	
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Предусмотреть санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С), ДЧ-И (Г, О, У)		51-52, 59-66	ТР, ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

I Результаты обследования:
6. Система информации на объекте
МБДОУ № 23 «Кораблик» г. Симферополя
г. Симферополь, ул. Святителя Гурья, 10

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть /нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	12, 21, 32, 34, 39, 41-44, 56, 59	Не полная информация.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта.	ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	есть	-	20-21, 24-25	Не полная информация	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД(С), ДЧ-И (Г, О, К, У)		12, 20-21, 24-25, 32, 34, 39, 41-44, 56, 59	ТР, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На объекте имеются визуальные средства информирования (таблички о наименовании учреждения и функциональном назначении помещений в здании), которые выполнены на контрастном фоне и с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания. Для инвалидов по зрению информация не предусмотрена.



Фото 1



фото 2



фото 3



Фото 4



фото 5



фото 6



Фото 7



фото 8



фото 9



фото 10



фото 11



Фото 12



фото 13



φωτο 14



φωτο 15



Φωτο 16



φωτο 17



φωτο 18



φωτο 19



Φωτο 20



φωτο 21



Φωτο 22



φωτο 23



Φοτο 24



φοτο 25



φοτο 26



φοτο 27



Φοτο 28



φοτο 29



Φοτο 30



φοτο 31



φοτο 32



Φοτο 33



φοτο 34



Φοτο 35



φοτο 36



φοτο 37



φοτο 38



φοτο 39



φοτο 40



φωτο 41



φωτο 42



φωτο 43



φωτο 44



φωτο 45



φωτο 46

Медицинский блок (фото 47- 52)



фото 47



фото 48



Фото 49



фото 50



Фото 51



фото 52



фото 53



фото 54



фото 55



фото 56



φωτο 57



φωτο 58



φωτο 59



φωτο 60



фото 61



фото 62



фото 63



ф 64



ф 65



фото 66